



## MODE D'EMPLOI

### SECHEUSE A COUVERTS WINDY

1 500/2500 pièces/h

- 1) MISE EN ROUTE DE LA SECHEUSE/LUSTREUSE A COUVERTS WINDY 20 MINUTES AVANT LE SERVICE.
- 2) TOUJOURS INTRODUIRE LES COUVERTS CHAUDS ET HUMIDES SORTIS DU LAVE-VAISSELLE, DIRECTEMENT PAR POIGNEE (DE 7/8 PIECES ENVIRON) DANS LA SECHEUSE A COUVERTS, A INTERVALLE DE 10 SECONDES.

UNE PRECAUTION D'INSERTION : FOURCHETTES + COUTEAUX INSERTION MANCHE COTE GAUCHE DE PREFERENCE.

- 3) APRES LE SERVICE, LAISSER TOURNER LA WINDY A VIDE 5 MIN SANS COUVERTS POUR PERMETTRE LE SECHAGE COMPLET DU GRANULAT DE MAIS.
- 4) CHANGER LE GRANULAT ENVIRON TOUS LES 2-3 MOIS EN FONCTION DU NOMBRE DE COUVERTS TRAITES PAR MOIS (CONTENANCE DE LA MACHINE 5.5 KG). A RESPECTER IMPERATIVEMENT.
- 5) UNE FOIS PAR JOUR, DEBRANCHER LA MACHINE ET OUVRIR LE CAPOT POUR DEPOUSSIERER LE DESSUS DE LA CUVE, LA SORTIE DE GRILLE ET L'ENTREE DU VENTILATEUR.

