



MODE D'EMPLOI

SECHEUSE A COUVERTS MISTRAL

4 000 pièces/h

- 1) MISE EN ROUTE DU SECHEUR DE COUVERTS 20 MINUTES AVANT L'UTILISATION POUR QUE LA MACHINE ATTEIGNE LA TEMPERATURE DE 45°.
- 2) TOUJOURS INTRODUIRE LES COUVERTS HUMIDES SORTIS DU LAVE-VAISSELLE DIRECTEMENT PAR POIGNEE (DE 8 PIECES ENVIRON) DANS LE SECHEUR DE COUVERTS A INTERVALLE DE 5 SECONDES. SI DES TRACES PERSISTENT, PRENDRE UN BAC D'EAU TIEDE ET PLONGER LA POIGNEE DE COUVERTS DANS L'EAU, POUR RINCER LES COUVERTS, ET DEPOSER LES PIECES DANS LA MACHINE. UNE AUTRE SOLUTION, RINCER LES COUVERTS AVEC UNE DOUCHETTE ET LES INTRODUIRE DANS LA SECHEUSE.
- 3) APRES L'UTILISATION, LAISSER TOURNER LA MISTRAL A VIDE 5 MIN SANS COUVERTS POUR PERMETTRE LE SECHAGE COMPLET DU GRANULAT DE MAIS.
- 4) CHANGER LE GRANULAT EN L'ABSORBANT AVEC UN ASPIRATEUR ENVIRON TOUS LES 2 MOIS EN FONCTION DU NOMBRE DE COUVERTS TRAITES PAR MOIS (CONTENANCE DE LA MACHINE 6KG) A RESPECTER IMPERATIVEMENT.
- 5) IMPERATIF : UNE FOIS PAR JOUR, DEBRANCHER LA MACHINE ET OUVRIR LE COUVERCLE POUR DEPOUSSIERER LE DESSUS DE LA CUVE AVEC UNE CHIFFONETTE MICROFIBRE HUMIDE.

