



MODE D'EMPLOI

SECHEUSE A COUVERTS GIBLI

8 000 pièces/h

- 1) MISE EN ROUTE DU SECHEUR DE COUVERTS 20 MINUTES (APPUYER SUR LE BOUTON START) AVANT LE SERVICE.
- 2) TOUJOURS INTRODUIRE LES COUVERTS HUMIDES SORTIS DU LAVE-VAISSELLE, (PANIER ENVIRON 100 PIECES) EN LES VERSANT PAR ENVIRON UN TIERS DE PANIER DANS LA GOULOTTE D'INSERTION, ATTENDRE 10 SECONDES, VERSER LE DEUXIEME TIERS, ATTENDRE 10 SECONDES, PUIS VERSER LE DERNIER TIERS.
- 3) APRES LE SERVICE, LAISSER TOURNER LA GIBLI A VIDE 10 MIN SANS COUVERT POUR PERMETTRE LE SECHAGE COMPLET DU GRANULAT DE MAIS (PUIS APPUYER SUR LE BOUTON OFF).
- 4) CHANGER LE GRANULAT ENVIRON TOUS LES 2 MOIS EN FONCTION DU NOMBRE DE COUVERTS TRAITES PAR MOIS (CONTENANCE DE LA MACHINE 6,5 KG).
A RESPECTER IMPERATIVEMENT. UNE DIODE SUR LE PANNEAU AVANT INDIQUE LE MOMENT DU CHANGEMENT
- 5) UNE FOIS PAR JOUR, DEBRANCHER LA MACHINE ET OUVRIR LE CAPOT POUR DEPOUSSIERER LE DESSUS DE LA CUVE ET L'INTERIEUR DE LA MACHINE
- 6) UNE FOIS PAR SEMAINE, SORTIR LE FILTRE SE TROUVANT SOUS LE VENTILATEUR A POUSSIERE ET LE SECOUER. IL FAUT CHANGER LE FILTRE TOUS LES 3 MOIS.
- 7) VERIFIER VISUELLEMENT LE FONCTIONNEMENT DES 2 VENTILATEURS ET DE LA LAMPE UV.

