



MODE D'EMPLOI

SECHEUSE A COUVERTS MISTRAL

4 000 pièces/h

- 1) MISE EN ROUTE DU SECHEUR DE COUVERTS 20 MINUTES AVANT L'UTILISATION.
- 2) TOUJOURS INTRODUIRE LES COUVERTS HUMIDES SORTIS DU LAVE-VAISSELLE DIRECTEMENT PAR POIGNEE (DE 8 PIECES ENVIRON) DANS LE SECHEUR DE COUVERTS A INTERVALLE DE 5 SECONDES.
- 3) APRES L'UTILISATION, LAISSER TOURNER LA MISTRAL A VIDE 5 MIN SANS COUVERTS POUR PERMETTRE LE SECHAGE COMPLET DU GRANULAT DE MAIS.
- 4) CHANGER LE GRANULAT EN L'ABSORBANT AVEC UN ASPIRATEUR ENVIRON TOUS LES 2 MOIS EN FONCTION DU NOMBRE DE COUVERTS TRAITES PAR MOIS (CONTENANCE DE LA MACHINE 6 à 6,5 KG).
A RESPECTER IMPERATIVEMENT.
- 5) UNE FOIS PAR JOUR, DEBRANCHER LA MACHINE ET OUVRIR LE CAPOT POUR DEPOUSSIERER LE DESSUS DE LA CUVE.

