



## MODE D'EMPLOI

### SECHEUSE A COUVERTS WINDY

2500 pièces/h

- 1) MISE EN ROUTE DE LA SECHEUSE/LUSTREUSE A COUVERTS WINDY 20 MINUTES AVANT L'UTILISATION POUR QUE LA MACHINE ATTEIGNE LA TEMPERATURE DE 45 °.
- 2) TOUJOURS INTRODUIRE LES COUVERTS CHAUDS ET HUMIDES SORTIS DU LAVE-VAISSELLE, DIRECTEMENT PAR POIGNEE (DE 7/8 PIECES ENVIRON) DANS LA SECHEUSE A COUVERTS, A INTERVALLE DE 10 SECONDES.

UNE PRECAUTION D'INSERTION : FOURCHETTES + COUTEAUX INSERTION MANCHE COTE GAUCHE DE PREFERENCE.

- 3) APRES LE SERVICE, LAISSER TOURNER LA WINDY A VIDE 5 MIN SANS COUVERTS POUR PERMETTRE LE SECHAGE COMPLET DU GRANULAT DE MAIS.
- 4) CHANGER LE GRANULAT ENVIRON TOUS LES 2 MOIS EN FONCTION DU NOMBRE DE COUVERTS TRAITES PAR MOIS (CONTENANCE DE LA MACHINE 5.5 KG). PRENDRE UN ASPIRATEUR ET ABSORBER TOUT LE GRANULAT. DEPOUSSIERER LA MACHINE ET REMETTRE UN SAC DE GRANULAT.  
A RESPECTER IMPERATIVEMENT.
- 5) UNE FOIS PAR JOUR, DEBRANCHER LA MACHINE ET OUVRIR LE CAPOT POUR DEPOUSSIERER LE DESSUS DE LA CUVE, LA SORTIE DE GRILLE ET L'ENTREE DU VENTILATEUR.
- 6) TOUJOURS VERIFIER QUE LA LAMPE UV FONTIONNE.

